




ДОВЖИНОМІРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

- Прецизійні горизонтальні довгоміри з широким вибором оснащення
- Надає можливість проводити контроль та калібрування мікрометрів, скоб, нутромірів мікрометричних, індикаторів та важільних індикаторів, мір довжини, гладких та різьбових калібрів кілець, калібрів пробок, калібрів скоб
- **Пакетні комплектації дозволяють заощадити до 50% вартості комплекту**
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво TRIMOS (Швейцарія)



Калібрування нутромірів індикаторних




Калібрування штангейдикулів



Калібрування важільних індикаторів



Калібрування індикаторів



Калібрування КМД



Калібрування калібрів-скоб



Калібрування мікрометрів



Калібрування нутромірів мікрометричних



Калібрування різьбових калібрів-кілець



Калібрування різьбових калібрів-пробок



Калібрування калібрів-пробок



Калібрування калібрів-кілець

Тип	Діапазон	Дискр.	Півтор.	Похибка	Зусилля	Моториз. вимір. стіл	Автоматиз. вимір.	Температурна комп.	Довжина	Внутр. діам	Зовн. діам	Канавки	Штангенциркл.	Мікрометр	Скоби	Нутромір НИ	Нутромір НМ	Індикатори	Індикатори ІРБ	Кільця гладкі	Кільця різьбові	Кільця конус.-різьб	Пробки гладкі	Пробки різьбові	Пробки конус.-різьб	КМД	Спец. вимірювач	Вага	Індикац.	Ціна						
																															мм	мкм	мкм	мкм	Н	Виміри
ДОВЖИНОМІРИ TELS																																				
TELS	100	0,1	0,1	1,5	3-8				0	0	0	0																			6990					
ДОВЖИНОМІРИ ALESTA																																				
ALE300N	300								0	0	0	0																62	дісплей	16500						
ALE600N	500	1	<1	1,5+L/300					0	0	0	0															77	Trimos	20900							
ALE1000N	1000								0	0	0	0															200		26900							
ДОВЖИНОМІРИ HORIZON																																				
HS4-500	550		0,5		15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94		25900				
HS6-500			0,2		3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30500					
HS4-1000	1050		0,5		15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123		31900				
HS6-1000			0,2		3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34900					
HS4-1500	1550	0,1	0,5	0,7+L/1000	15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	дісплей TRIMOS	36900				
HS6-1500						0,2		3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39900			
HS4-2000	2050		0,5		15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181		47900				
HS6-2000			0,2		3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56900					
HS4-3000	3050		0,5		15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239		73900				
HS6-3000			0,2		3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82900					
HG-3000	3000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550		запит				
HG-4000	4000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650		запит				
HG-5000	5000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	ПК з ПЗ	запит				
HG-6000	6000	0,1	0,5	0,7+L/750	3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400	win DHI	запит				
HG-8000	8000											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800		запит	
HG-12000	12000											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000		запит	
ДОВЖИНОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ LABCONCEPT																																				
HCS-300	350	0,01	0,05	0,1+L/2000	1-12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78		58500				
LABC Nano-350			0,001	0,03	0,07+L/2000	0-12	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350		98000			
HCS-500	550	0,01	0,1	0,6+L/1200	1-12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94		43700			
HCS-500							0,05	0,15+L/2000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51800	
LABC Nano-600						600	0,001	0,03	0,07+L/2000	0-12	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109950
HCS-1000	1050	0,01	0,1	0,3+L/2000	1-12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	ПК з ПЗ win DHI	48200		
HCS-1000							0,05	0,15+L/2000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59900	
LABC Nano-1100						1100	0,001	0,03	0,07+L/2000	0-12	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
HCS-1500	1550	0,01	0,1	0,6+L/1200	1-12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152		57200		
HCS-1500							0,05	0,15+L/2000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77900
HCS-2000						2050	0,01	0,1	0,3+L/2000	1-12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HCS-2000		0,05	0,15+L/2000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97900
HCS-3000	3050	0,01	0,1	0,3+L/2000	1-12									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HCS-3000							0,05	0,15+L/2000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113900